Teat cup liner.

Publication number: EP0477950 (Af)

Publication date: 1992-04-01

Inventor(s): HOEFELMAYR TILMAN DR [CH]; MAIER JAKOB [DE]

Applicant(s): HOEFELMAYR BIO MELKTECH [CH]

Classification:

- international:

A01J5/08; A01J5/00; (IPC1-7): A01J5/08

- European: A01J5/08

Application number: EP19910116470 19910926
Priority number(s): DE19904030767 19900928

Also published as:

EP0477950 (B1)
RU2032324 (C1)
PL167303 (B1)
RZ239967 (A)
LV10141 (B)

more >>


Cited documents:

GB1161118 (A)
DE2528386 (A1)
US3818867 (A)
DE1769640U (U)
EP0027210 (A1)

more >>

Abstract of EP 0477950 (A1)

In the case of teat oup liners comprising a shaped tubular part, on the underside of which a holding rim (11) for fitting over a teat cup rim (12) is moulded on, there is the great risk that the holding rim (11) of the teat cup liner will be perforated if hit or knocked. This makes the teat cup liner virtually unusable, it is now proposed to provide such a teat cup liner with a recess (15) in the part of the holding rim (11) opposite the part of the rim (12) of the teat cup facing outwards in the longitudinal direction, and to insert into this recess (15) a ring (16) consisting of a material which is different from the material of the teat cup liner.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide



Europäisches Patentamt **European Patent Office** Office européen des brevets



(1) Veröffentlichungsnummer: 0 477 950 A1

(2)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(2) Anmeldenummer: 91116470.5

@ Int. CLS A01J 5/08

② Anmeldetag: 26.09.91

(Priorität: 28.09.90 DE 4030767

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 01.04.92 Patentblatt 92/14

 Benannte Vertragsstaaten: ES FR GB IT SE


(7) Anmelder: Blomelktechnik Hoefelmayr & Co. Steinwichslenstrasse 20 CH-9052 Niederteufen(CH)

@ Erlinder: Hoefelmayr, Tilman, Dr. Steinwichsienstrasse 20 CH-9052 Niederteufen(CH) Erfinder: Maler, Jakob Scheimengriesstrasse 1 W-6939 Türkheim(DE)

Vertreter: Patentanwälte Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Partner Maximilianstrasse 58 W-8000 München 22(DE)

Zitzengummi.

Bei Zitzengummis aus einem geformten Schlauchteil, an dessen Außenseite ein Halterand (11) zum Übergreifen eines Melkbecherrandes (12) angeformt ist, besteht eine große Gefahr, daß der Halterand (11) des Zitzengummis bei auftretenden Schlägen oder Stößen durchgeschlagen wird. Das Zitzengummi wird dadurch praktisch unbrauchbar. Es wird nunmehr vorgeschlagen, daß in einem solchen Zitzengummi in dem dem in Längsrichtung nach außen weisenden Teil des Randes (12) des Melkbechers gegenüberliegenden Teil des Halterandes (11) eine Ausnehmung (15) vorgesehen wird, und dall in diese Ausnehmung (15) ein aus einem anderen Material als das Material des Zitzengummis bestehender Ring (16) eingelegt wird.



a. W

Die Erfindung betrifft ein Zitzengummi aus einem geformten Schlauchteil, an dessen Außenseite ein Halterand zum Übergreifen eines Melkbecherrandes angeformt ist.

Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß ein weiches, flexibles, sich an die Zitze anschmiegendes und dehnbares Gummimaterial physiologisch besser geeignet für den Melkvorgang ist als entsprechend harte Gummis. Derartige weiche Gummimaterialien ermöglichen eine sanftere Massage der Zitze und sie führen weniger zu Einschnürungen an der Zitzenbasis. Weiterhin sind solche Gummimaterialien gewebefreundlicher, indem sie sich besser an das Gewebe anpassen. Dies führt gleichzeitig dazu, daß Zitzengummis aus einem solchen Material auch universeller einsetzbar sind, da sie sich besser an die Zitzen unterschiedlicher Form und Größe anpassen, Schließlich üben solche Zitzengummis auch eine verbesserte Stützstrumoffunktion für die Zitze aus, da sie aufgrund ihrer besseren Anpassung an die Zitze eine höhere Reibung an der Zitzenhaut ergeben und damit das unerwünschte Klettern des Zitzengummis gegen die Zitzenbasis verhindern.

Obwohl Zitzengummis aus einem solchen weichen Material besonders viele Vorzüge aufweisen, haben sie sich dennoch bisher in der Alltagspraxis aufgrund gravierender anderer Nachteile nicht durchsetzen können. Ein wesentlicher Grund hierfür besteht in der Tatsache, daß die Kerbzähigkeit wie auch die Reißfähigkeit des in Frage kommenden Gummimaterials um so geringer sind, je weicher und anschmiegsamer der aus einem solchen Gummimaterial hergestellte Zitzengummi ist. Das Hauptproblem bei der Verwendung derartiger weicher Gummimaterialien besteht darin, daß sie gegen Schläge, die bei dem üblichen rauhen Betrieb beim Melken häufiger auftreten können, sehr empfindlich sind. Besonders gefährdet ist in dieser Hinsicht der Halterand des Zitzengummis, der den Melkbecher übergreift. Dieser Halterand wird nicht in erster Linie durch Tritte der Kuh oder durch Schläge gefährdet, die in Längsrichtung des Melkbechers auf den Kopf des Zitzengummis ausgeübt werden. Die eigentliche Gefahr rührt von Stößen oder Schlägen her, die von oben seitlich auf den Melkbecher treffen. Daß derartige Schläge häufig auftreten, hängt mit der Konstruktion des Melkzeuges zusammen, bei dem an einem Sammelstück die vier schweren Melkbecher an ca. 18 cm langen sehr flexiblen Milchabführschläuchen hängen. Jede etwas schnellere Bewegung des Sammelstücks, sei es bei der Melkzeugabnahme, sei es beim Abfallen, oder sei es beim Transport, kann zu einer entsprecheenden schwunghaften Bewegung des Melkbechers führen. Da der Melkbecher aber an seiner Unterseite von dem flexiblen Milchschlauch geführt wird, kommt es meistens zu Schlägen, die die Oberseite des Bechers von oben seitlich treffen, wenn ein Hindernis vorhanden ist. Derartige Hindernisse sind in großer Zahl gegeben, wie etwa die schartkantigen Gitterroste, der Betonboden, Melkstandkante oder das Melkgerüst. Trifft ein Melkbecher seltlich auf ein solches Hindernis, so weicht der Kopf des Zitzengummis seitlich aus, während der den Melkbecher übergreifende Halterand den gesamten Stoß auffängt. Das führt zu einem Durchschlagen des unter einer gewissen Vorspannung stenden Halterandes in Form von kleinen, oft unbernerkten Löchern, Wobei die Verletzung und dann das Durchbrechen in der Regel von innen her erfolgt. Da der Zwischenraum zwischen dem Zitzengummi und dem Melkbecher beim Melken unter einem pulsierenden Unterdruck steht, tritt häufig der Fall ein, daß durch diese Schlaglöcher Falsch-Luft in den Pulsraum gelangt, wodurch sich eine schlechte Pulsierung ergibt. Schließlich wird über die entstandenen Schlaglöcher bei der Reinigung der Melkbecher häufig zusätzlich noch Wasser in den Pulsraum angesaugt, was zu einer teilweisen Blockierung der Pulswege während des späteren Meikvorganges und insgesamt zu einer Pulsationsfehlfunktion führt, die schließlich größte Mastitispobleme nach sich zieht. Die Abnahme der Zitzengummis von den Melkbechem erfolgt aber in der Praxis nur in größeren Zeitabständen, so daß die durch die Schlagföcher aufgetretenen Probleme oft erst sehr spät erkannt werden.

Es wurden bereits zehlreiche Überlegungen nach Möglichkeiten durchgeführt, um das Durchschlagen der Zitzengummis an den Rändern des Melkbechers zu verhindern. Eine Möglichkelt würde darin bestehen, insgesamt ein härteres Gummimaterial zu verwenden. Dies würde aber bedeuten, daß man gerade auf die Vorteile verzichten müßte, die die Verwendung eines welchen Zitzengummimaterials mit sich bringt. Eine weitere Möglichkeit bestlinde darin, den Halterand des Zitzengummis in Form eines dickeren Wulstes auszubilden, um dadurch die Durchschlagwahrscheinlichkeit herabzusetzen. Eine solche Lösung hätte aber den Nachteil, daß die Melkbecherköpfe verhältnismäßig unhandlich werden, denn diese Köpfe müssen gerade bei engstrichtigen Kühen sehr nahe zusammenkommen können, d.h. sie dürlen an ihrem Kopf nur einen verhältnismäßig kleinen Durchmesser haben. Weitere Schwierigkeiten würden sich mit einer solchen Lösung bei der Verwendung in manchen Waschautomaten ergeben, bei denen die Melkbecher mit ihrem Kopfteil in Waschaufnehmer hinelngesteckt werden, die auf der Außenseite abdichten und deshalb einen standardisierten Innendurchmesser haben. Ein weiterer Nachtell eines solchen Wulstes ergäbe sich bei der Herstellung solcher Zitzengummis, da die Materialkosten steigen würden und insbesodnere die Vulkanisierzeit erhöht würde, was zusätzlich die Gesamtkosten erhöhen würde.

3

Es wurde auch bereits versucht, den Helterand des Zitzengummis derart auszuformen, daß an der Stelle der Kante des Melbechers eine Ausnehmung in dem Halterand vorgesehen ist, so daß der Halterand in diesem Bereich einen bestimmten Abstand von dem Melkbecherrand hat und lediglich auf der glatten Außenseite des Melkbechers mit diesem in Berührung steht. Auf diese Weise kann der Gummi des Halterandes zunächst über eine gewisse Strekke durchfedern, bevor er zur Anlage an dem Rand des Melkbechers kommi.

Weiterhin sind bereits durch die EP-81-0 043 264 Versuche bekannt geworden, den Kopl des Zitzengummis durch eine spezielle harte Außenkappe gegen Durchschlag zu schützen. Derartige Schutzkappen sind entweder aufsteckbar oder auch fest mit der Metallbecherhülse verbunden. Außer ihrer Unhandlichkeit ist jeder Art von Schutzkappenlösung der Nachteil gemeinsam, daß sich zwischen dem flexiblen Gummi und der Kappe Schmutz ansammelt, der in der Praxis kaum mehr entfernt werden kann. Die Folge ist nicht nur eine hygienisch untragbare Situation - da es sich um die Herstellung von Lebensmitteln handelt -, sondern zudem entwickeln sich unter der Kappe auf Schmutz und Feuchtickeit wachsende Pitze, die den Gummi allmählich durchsetzen und zerstören. Aus diesen Gründen sind alle Arten von Schutzkappen zur Lösung des Durchschlagproblems unbrauchbar.

Ähnliche Probleme treten bei dem aus der US-Patentschrift 4,651,676 bekannten Melkbecher auf, bei dem das Zitzengummi einen sehr niedrigen Kopf aufweist, an dessen äußeren unteren Ende eine Ringlippe ausgebidtet ist, die über den oberen Rand des Melkbechers greift. Zum Schutz des Kopfes des Zitzengummis ist zusätzlich an dem Melkbecher ein den oberen Kopf des Zitzengummis völlig umschließender Schutzring bzw. Schutzbecher ausgebildet, dessen oberer Rand noch über das obere Ende des Zitzenkopfes hinaus vorsteht.

Entsprechend einem anderen Versuch wurden auf der Außenseite des Halterandes in Längs- oder auch Querrichtung des Zitzengummis Dämpfungsrippen angeformt. Abgesehen davon, daß auch durch diese Rippen die erwünschte Durchschlagfestigkeit nicht erreicht werden konnte, ergaben sich zusätzliche Hygieneprobleme, da die Ecken derartiger Rippen besonders schwierig zu reinigen sind und sich jeweils als Schmutzfänger erwiesen haben.

Normalerweise sind die Halteränder der Zitzengummis so ausgeformt, daß sie beim Aufziehen auf den Melkbecher unter Spannung gesetzt werden. Diese Spannung des Halterandes erhöht natthich die Gefahr eines Durchschlagens oder Reißens des Zitzengummis bei auftreffenden Schlägen. Verringent man jedoch diese Spannung, was
eine Möglichekit zur Herabsetzung der Durchschlagwahrscheinlichkeit sein könnte, so tritt der
erheblich größere Nachteil ein, daß das Zitzengummi insgesamt nicht mehr sicher auf dem Melkbacher sitzt, was zu einem Eindringen von Wasser in
den Melkbecherzwischenraum bei der Reinigung
wie auch zu einem Verdrehen des Zitzengummis,
d.h einem Auswringen der Zitze, während der
Melkphase führen kann. Die sich hierdurch ergebende Mastilisgefahr würde bei weitem den Vorteil
überwiegen, der sich durch den Einsatz eines weichen Gummis ergeben könnte.

Bei Zitzengurmnis mit sehr geringer Kopfhöhe kann auch die Gefahr eines Durchschlagens des Halterandes gegeben sien, wenn der Melkbecher mit dem Zitzengummi koptvoraus oder auch seitlich von vom auf ein Hindernis auftrifft. Die Wahrscheinlichkeit des Durchschlagens des Halterandes könnte in diesen Fällen dadurch herabgesetzt werden, daß ein hoher langer Zitzengummikopf verwandt wird, dessen Auswelchweg länger und dessen Auswelchkraft größer sind. Diese Köpfe haben aber den Nachteil, daß die Zitze weniger gestützt wird und daß ggf. bei kurzen Zitzen lediglich nur noch die Zitzenspitze vom Saugstutzen erfaßt wird. Hierdurch wird gleichzeitig die Gefahr des Abfaltens des Melkbechers von der Zitze erhöht.

Eine weitere Möglichkeit zur Herabsetzung der Gefahr des Durchschlagens des Halterandes könnte darin bestehen, daß der Durchmesser des Zitzengummikopfes vergrößert wird. Hierbei würden sich aber dieselben Probleme beim Melken von engstrichigen Kühen ergeben wie bei der Verwendung von dickeren Wulsten für den Halterand, in solchen Fällen ergäbe sich insbesondere die Gefahr, daß kein unabhängiges Ausmelken der einzelnen Zitzen mehr möglich wäre, weil sich die einzelnen Köpfe gegenseitig beeinflussen und behindern.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Durchschlagen des Halterandes von Zitzengummis und insbesondere das Durchschlagen des Halterandes von Zitzengummis aus einem welchen Material zu verhindern.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch erreicht, daß in dem dem in Längsrichtung und nach außen weisenden Teil des Randes des Melkbechers gegeüberliegenden Teil des Halterandes eine Ausnehmung vorgesehen ist und daß in die Ausnehmung ein aus einem anderen Material als dem Material des Zitzengummis bestehender Ring einlegbar 1st.

Hierdurch wird das Durchschlagverhalten des Halterandes entschieden verhindert.

Als zweckmäßig hat sich eine Ausbildung er-

wiesen, bei der der Ring auf seiner dem Melkbecherrand zugwandten Seite eine zu dem Melkbecherrand komplementäre Formgebung hat. Obgleich sich hierbei die beste Kräfteverteilung und beste Absorption der Schlagwirkung ergibt, ist dennoch auch eine Anordnung möglich, bei der der Ring eine von der Form des Randes des Melkbechers abweichende Form hat und lediglich über ein weiteres Material oder einen Körper aus dem Material des Zitzengummis gegen den Rand des Melkbechers anliegt.

5

Die erreichbaren Vorteile können noch dadurch verbessert werden, daß der Ring auf seiner dem Melkbecherrand abgewandten Seite eine Fläche mit einem im Verhältnis zum Krümmungsradius des Melkbecherrandes größeren Krümmungsradius aufweist.

Unabhängig von der Form des Ringes ist es besonders zweckmäßig, den Ring aus einem im Verhältnis zum Material des Zitzengummis harten Material mit einer leichten Nachgiebigkeit zu wäh-

Eine wesentliche Erhöhung der Durchschlagfestigkeit läßt sich auch bereits dann erreichen, wenn der Ring aus einem welchen Material mit einer im Verhältnis zu der Kerbzähigkeit des Zitzengummimaterials erhöhten Kerbzähigkeit besteht.

Insbesondere dann, wenn der Ring in den Halterand eingeformt wird, wurden gute Ergebnisse erzielt, wenn der Ring aus einem Federstahl, aus Kunststoff, aus Hartgummi oder aus einem Textilmaterial bestand.

Als Kunststoffe für die Herstellung des Ringes haben sich besonders Polyamid, Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, Polyurethan oder Polyvinyichlorid erwiesen.

Die größten Verbesserungen wurden bei der Verwendung eines Zitzengummis aus einem Silicongummi erzielt. Aufgrund diesr Verbesserung kann jetzt erst der uneingeschränkte Einsatz von Silicongummi im praktischen Alltagsbetrieb in Betracht gezogen werden.

Im folgenden soll die Erfindung anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsformen erfäutert werden. In der Zeichnung zeigen:

- einen halbseitigen Schnitt durch einen Fig.1 Zitzengummihalterand an einem Melkbecher, wie er bisher üblich war,
- zelot einen Schnitt durch einen Zitz-Fig.2 engummi mit Melkbecher gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung,
- Fig.3 zeigt eine Teildarstellung eines Zitzengummis gemäß Fig. 2 im entlasteten Zustand ohne Melkbecher und ohne Durchschlagschutzring,
- einen Schnitt durch einen Durchschlag-Fig.4 schutzring entlang der Linie IV-IV in Fig. 5,

Fig.5 eine Ansicht von unten des in Fig. 4 aezeiaten Rinaes.

Fig.6 eine Teilansicht einer weiteren Ausführungsform eines erlindungsgemäßen Zitzengummis, das an einem Melkbecher gehalten ist,

einen Schnitt durch einen Ring, der Fig.7 aus einem gewendelten Stahldraht be-

In der Fig. 1 ist ein allgemein mit 1 bezeichnetes schlauchförmiges Zitzengummi dargestellt, das einen Kopf 2, einen Saugstutzen 3 und einen auf der Außenseite angeformten Halterand 4 aufweist. Der Halterand 4 übergreift den freien Rand 5 einer Meikbecherhülse 6. Die Anordnung zeigt ein bekanntes Zitzengummi. Derartige Zitzengummis haben den Nachteit, daß bei seitlich auftreffenden Schlägen etwa aus der Richtung des eingezeichneten Pfeils A ein Durchschlagen des Halterandes 4 an dem Punkt B auftritt.

in der Fig. 2 ist ein allgemein mit 8 bezeichnetes Zitzengummi mit einem Kopf 9, einem Saugstutzen 10 sowie einem angegossenen ringförmigne Halterand 11 gezeigt. Der Halterand 11 übergreitt den freien Rand 12 einer Melkbecherhüfse 13. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung weist der Teil 14 des Halterandes 11, der dem nach außen weisenden Teil des Randes 12 der Melkbecherhülse gegenüberliegt, eine Ausnehmung 15 auf, wie sie am besten aus Fig. 3 zu ersehen ist, in der das gleiche Zitzengummi ahne Melkbecherhülse dargestellt ist. In diese Ausnehmung 15 ist ein Ring 16 eingefügt, der auf seiner Innenseite 17 an die äußere Form des nach außen weisenden Randes 12 der Melkbecherhülse angepaßt ist. Auf seiner Außenselte 18 ist der Ring 16 derart ausgestaltet, daß seine Außenfläche an allem Stellen einen wesentlich größeren Krümmungsradius aufweist als der Krümmungsradius des Flandes 12 der Melkbecherhülse 13. Der Ring 16 erstreckt sich im wesentlichen lediglich über den nach außen weisenden Teil des Randes der Melkbecherhülse, d.h. er überdeckt den in axialer Richtung weisenden Teil des Melkbecherhülse bis zu einer Stelle etwas unterhalb der Rundung der Melkbecherhülse auf der Außenseite der Melkbecherhülse.

Der Ring 16 besteht aus einem selbständigen Tell unabhängig von dem Zitzengummi 8 und kann deshalb getrennt von diesem ausgeformt werden. Zur Erleichterung des Einsetzen und des Halts des Ringes in dem Zitzengummi wird die Ausnehmung 15 in ihrem über dem glattrandigen Teil 19 der Melkbecherhülse liegenden Bereich in Form einer Winkelprofilausnehmung 20 ausgeführt. Hierdurch wird eine Art kantenförmige Ausnehmung gebildet, in die die Kante 21 des Ringes 16 einrasten kann.

Dadurch, daß in dem Hatterand 11 eine der Form und dem Volumen des Ringes 16 entsprechende Ausnehmung 15 vergesehen wird, wird beim Einsetzen des Ringes 16 und beim Einbau des Zitzengummis auf die Melkbecherhülse keine zusätzliche Spannung in dem Teil des Halterandes 11 erzeugt, der über dem Ring 16 liegt. Eine Spannung tritt im wesentlichen in dem Teil 22 (s. Fig. 3) auf, da dieser Teil entsprechend vorgeformt ist (d.h. im entspannten Zustand einen geringeren Innendurchmesser als der Außendurchmesser der Melkbecherhülse 13 aufweist).

Bei der Verwendung eines Zitzengummis aus Silleongummi, das typischerweise eine Härte zwischen 35 und 50 shore A haben kann und das eine hohe Elastizität bei gleichzeitig geringer Kerbzähligkeit aufweist, wurde mit gutern Erlolg ein Ring 18 aus einem normalen Gummi mit der Härte von etwa 60 bis 90 shore A verwandt. Gemäß einer anderen Ausführungsform wurde der Ring 16 aus einem weichen Polyäthylen (Härte ca. shore D 43) mit einer hohen Kerbfähigkeit gefertigt. Gute Resultate brachte aber auch ein Ring 16, der aus einem Polyamid 6 hergestellt war (PA 6).

Obgleich sowohl härtere Materialien wie auch welchere Materialien mit einer guten Kerbzähigkeit verwandt werden können, wurden bevorzugt Ringe aus einem Material verwandt, dessen Härte zwischen der Härte von unverstärktem Polyamid und Hartgummi lagen.

Ringe aus Potyamid, Polyäthylen und Polypropylen sind besonders preiswert herzustellen, da diese Kunststoffe als sogenannte Abfallprodukte sehr preiswert sind.

Sofern Zitzengummis aus Silicongummi verwandt werden, sollte darauf geachtet werden, daß der Ring aus einem mikrobenfesten Kunststoff besteht. Diese Forderung ist insbesondere bei der Verwendung von Polyurethanmaterlatien zu beachten.

In den Fig. 4 und 5 ist ein Ring 23 ähnlich dem Ring 16 in Fig. 2 dargestellt. Im Gegensatz zu dem Ring 16, der auf eine Melkbecherhülse 13 aufgesetzt ist, dessen Rand 12 selbst abgerundet ist, ist der Ring 23 zum Aufsezten auf einen rechtwinklig abgekanteten Rand vorgesehen. Aus diesem Grund sind auf der Innenseite des Ringes Flächen als glatte Flächen ausgebildet, die in einem Winkel von 90° zueinander stehen. Da die meisten Melkbecher einen derart abgekanteten Rand besitzen, findet der Ring 23 am häufigsten Einsatz.

In Fig. 6 ist eine andere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Zitzengummis dargestellt. Das allgemein mit 38 bezeichnete Zitzengummi besteht ebenfalls aus einem jeweils nur teilweise dargestellten Kopf 39, einem Saugstutzen 40 sowie einem den Rand 42 einer Melkbecherhülse 43 übergreifenden Halterand 41. Bei dieser Ausführungsform ist ein Ring 44 vorgesehen, der etwa die Form des Ringes 23 in Fig. 4 aufweisen kann. Der

Ring 44 kann aber auch einen Kreisquerschnitt haben, aus dem ein Quadrat herausgeschnitten ist. Die der Kante 42 abgewandte Fläche 45 weist einen wesentlich größeren Krümmungsradius als der Krümmungsradius der nach außen weisenden Kante des Randes 42 auf. Die Gestalt des Ringes ist derart, daß ein Teil 46 über dem nach aufwärts in Fig. 5 weisenden Rand der Kante 42 liegt, während ein Teil 47 seitlich der nach außen weisenden Seitenwand der Melkbecherhülse 43 liegt. Der Ring 44 kann aber auch unmittelbar in den Halterand 41 eingegossen werden. In diesem Fall liegt noch eine Schicht 48 aus dem Material des Zitzengummis zwischen dem Rand 42 und dem Ring 44. Hierdurch wird die Durchschlagfestigkeit nicht beeinträchtigt. Als Material für den Ring könnenn sowohl ein Federstahl, wie ein Kunststoff oder Gummi wie auch ein Textilmaterial verwandt werden.

In Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Ringes 54 dargestellt, der entsprechend dem Ring 44 in eine entsprechende Aussparung des Zitzengummis eingelegt oder in den Halterand eines Zitzengummis direkt eingegossen werden kann. Der Ring 54 selbst besteht aus seiner Drahtspirale mit im wesentlichen kreisförmigem Querschnitt, die anschließend derart entlang der Linie 56 eingekerbt ist, daß jede Drahtwindung den Rand einer Fläche beshreibt, die durch Herausschneiden eines Viertels aus einer Kreisscheibe entsteht.

Patentansprüche

- Zitzengummi aus einem geformten Schlauchteil, an dessen Außenseite ein Halterand zum Übergreifen eines Melkbecherrandes angeformt ist, gekennzelchnet durch eine in dem dem in Längsrichtung und nach außen weisenden Teil des Randes (12, 42) des Melkbechers (13, 43) gegenüberliegenden Teil des Halterandes vorgesehene Ausnehmung (15) und durch einen aus einem anderen Material als das Material des Zitzengummis bestehenden, in die Ausnehmung einlegbaren Ring (16, 23).
- Zitzengummi nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring (11, 23, 43, 54) auf seiner dem Melkbecherrand (12, 42) zugewandten Seite eine zu dem Melkbecherrand komplementäre Formgebung hat.
 - Zitzengummi nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring (16, 23, 44, 54) auf seiner dem Melkbecherrand abgewandten Seite eine Fläche (18, 45) mit einem im Verhältnis zum Krümmungsradius des Melkbecherrandes größeren Krümmungsradius aufweist.

 Zitzengummi nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzelchnet, daß der Ring (18, 23, 44, 54) aus einem im Verhältnis zum Material des Zitzengummis harten Material mit einer leichten Nachgiebigkeit besteht.

£

 Zitzengumml nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring aus einem weichen Material mit einer im Verhältnis zu der Kerbzähigkeit des Zitzengummimaterials erhöhten Kerbzähigkeit besteht.

10

 Zitzengummi nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzelchnet, daß der Ring aus einem Federstahl, Kunststoff, Gummi oder einem Textilmaterial besteht.

15

 Zitzengummi nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring aus Polyamid. Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, Polyurethan oder Polyvinylchlorid besteht.

20

 Zitzengummi nach einem der Ansprüche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daß der Zitzengummi aus einem Silicongummi besteht.

05

30


35

40

45

59

55






FIG.6




FIG.7



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 11 6470

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE				
Kategorie		ils mit Angabe, sowelt erforderlich, geblichen Telle	Beirlift Anspruch	Klasifkation der Annelding (ht. cle)
X	GB-A-1 161 118 (W.E. LAI * Seite 2, Zeile 4 - Zeile 10;		Section of the sectio	A 01 J 5/08
Υ		N 880 880	5	
X	DE-A-2 528 386 (A.H.I. OF Seite 2, Zeile 23 - Seite 3,		1,2	
х	US-A-3 818 867 (P. STRA * Spalte 1, Zeile 44 - Zeile 6		1,4,5	
Y	DE-U-1 769 640 (UTIMA-E * Anspruch 6; Abbildung 1 *		1,3,4,7,8	
Å	MAYR & CO.)	KTECHNIK SWISS HOEFEL-	1,3,4,7,8	
Y	GB-A-117 307 (THE AUTO NY LIMITED ET AL.) Seite 2, Zeile 28 - Zeile 30	MILKING MACHINE COMPA-	6	
	Como a, xomo ao " aono oc	P ON THE SEASON		RECHERCHIENTE SACHGEBIETE (81). CL5)
D,A	US-A-4 651 676 (S.J. KUPRES)		interchance of the contract of	A 01 J
D,A	EP-A-0 043 264 (IBA INC.) 		
	TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE			AND THE PROPERTY OF THE PROPER
TROPANIONIKANAONIKA				
	ter vorllegende Recherchenbericht wu		***************************************	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	200	Printer
	Den Haag	06 Januar 92		MARANGONI G.

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

- X: von besonderer Bedeutung slied betrachtet
 Y: von besonderer Bedeutung slied betrachtet
 Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung demeiben Kategorie
 A: technologischer Kintergrund
 O: nichtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischenliteratur

- T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien eder Grundsätze
- E: Elleres Patentdokument, das jedoch erst em oder
- nsch dem Armeidedstum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeidung angestintes Dokument L: aus anderen Gründen angestintes Dokument

- 5 : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Ockument